


分解図	キッチン	ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)	KVK
製品品番 KM6091ECM4	KM6091(SC)ECM4・KM6091(SC)ECM5		



番号	品番	品名	希望小売価格	税込価格	備考
1	Z421852HD	レバーハンドル 白	¥ 9,700	¥ 10,670	
2	Z421805	化粧カバー 白	¥ 250	¥ 275	
3	Z421803	固定ナット	¥ 1,640	¥ 1,804	
4	Z110YBECA	カートリッジ	¥ 6,890	¥ 7,579	
5	Z414654	セラミックバルブ	¥ 1,980	¥ 2,178	
6	Z351680HD	浄水レバーハンドルセット 白	¥ 4,900	¥ 5,390	
7	Z422133HDCP	キャップ 白	¥ 1,640	¥ 1,804	
8	Z422911	なべ小ねじ	¥ 120	¥ 132	
9	ZKM6061FHM4	シャワーセット 白	¥ 34,200	¥ 37,620	
10	Z202192H	シャワーヘッド 白	¥ 23,800	¥ 26,180	
11	Z351417	整流フェイス 白	¥ 2,280	¥ 2,508	
12	Z351416S	シャワーフェイスセット 白	¥ 3,380	¥ 3,718	
13	Z421804	クリップ 白	¥ 710	¥ 781	
14	Z421127	ストレーナ	¥ 120	¥ 132	
15	Z421393	シャワーホース	¥ 12,700	¥ 13,970	
16	PZ410770	Vパッキン	¥ 110	¥ 121	
17	Z351261S	センサーユニット	¥ 23,490	¥ 25,839	
18	Z421798	小ねじ 白	¥ 730	¥ 803	
19	Z421550S	Oリング (2ヶ入)	¥ 170	¥ 187	
20	Z421802	パイプスペーサー 白	¥ 730	¥ 803	
21	Z410417	シートパッキン	¥ 90	¥ 99	
22	KPS725	馬蹄座金	¥ 2,990	¥ 3,289	
23	KPS738	スプリングワッシャー	¥ 950	¥ 1,045	
24	Z421830	プラグアダプターユニット	¥ 3,530	¥ 3,883	
25	Z413176	ホースガイドユニット	¥ 630	¥ 693	
26	Z44525	Oリング	¥ 110	¥ 121	
27	PZ664	逆止弁ジョイントセット	¥ 3,320	¥ 3,652	
28	Z352109S	電磁弁ユニット	¥ 20,130	¥ 22,143	
29	Z422759	ストレーナ	¥ 3,040	¥ 3,344	
30	Z420774	カプラー	¥ 8,520	¥ 9,372	
31	Z664N	ジョイントセット	¥ 3,460	¥ 3,806	
32	Z604833	減圧ブッシュ	¥ 250	¥ 275	
33	Z422711	ACアダプター	¥ 6,060	¥ 6,666	
34	Z421407	取り外し工具	¥ 130	¥ 143	
35	Z421831	プラグ締付工具	¥ 2,000	¥ 2,200	
36	Z421516	ワイヤステッカー (5ヶ入)	¥ 330	¥ 363	
KM6091(SC)ECM5仕様					
37	Z421853HD	レバーハンドル 黒	¥ 9,700	¥ 10,670	
38	Z421806	化粧カバー 黒	¥ 250	¥ 275	
39	Z351681HD	浄水レバーハンドルセット 黒	¥ 4,900	¥ 5,390	
40	Z422134HDCP	キャップ 黒	¥ 1,640	¥ 1,804	
41	ZKM6061FHM5	シャワーセット 黒	¥ 34,200	¥ 37,620	
42	Z202193H	シャワーヘッド 黒	¥ 23,800	¥ 26,180	
43	Z351418	整流フェイス 黒	¥ 2,280	¥ 2,508	
44	Z351112S	シャワーフェイスセット 黒	¥ 1,120	¥ 1,232	
45	Z421815	クリップ 黒	¥ 710	¥ 781	
46	Z421799	小ねじ 黒	¥ 730	¥ 803	
47	Z421308	パイプスペーサー 黒	¥ 120	¥ 132	
KM6091SCECM4・KM6091SCECM5仕様					
48	Z38450	浄水器本体一式 (ホース付)	¥ 35,300	¥ 38,830	
49	ご注文はKVKカスタマーサポートセンターへ				
K V K 浄水器カスタマーサポートセンター TEL : 0120-277-995					
5 の Z414654 セラミックバルブを交換される際は、8 の Z422911 なべ小ねじの交換もお勧めします。					